# Traffa

# **Planetengetriebe PS**





Innovative Antriebslösungen

Der optimale Antrieb individuell für Ihre Anforderung

# Präzisions-Planetengetriebe PS Baureihe

## Übersicht

#### Beschreibung

Die schrägverzahnten Planetengetriebe weisen konstruktive Lösungen für anspruchsvolle Hochleistungsanwendungen auf.

Die PS Getriebe haben gegeneinander verspannte Schrägkugellager, die für eine hohe radiale Lastaufnahme bei hohen Antriebsdrehzahlen sorgen. Die Konstruktion beinhaltet unter anderem Nadellager, welche eine höhere Lebensdauer gewährleisten. Eine optimierte Getriebegeometrie ist die Grundlage für die universelle Einbaulage.

Adapterkits erlauben kurze Lieferzeiten und einfache Montage von Servomotoren.

Die Montage an beliebige Servomotoren ist einfach nach dem A-B-C Prinzip (Adapter, Buchse, Klemmhülse (Collet)) auszuführen.



- Hohe radiale Lastaufnahme durch gegeneinander verspannte Schrägkugellager
- Verlängerte Lebensdauer durch den Einsatz von Nadellagern
- Lebensdauergeschmiert
- Adapterkits gewährleisten kürzere Lieferzeit und einfachere Montage
- Hohes Nennmoment und geringes Umkehrspiel durch Schrägverzahnung
- Hohe Verschleißfestigkeit durch thermochemische Plasmawärmebehandlung der Zahnräder



#### Technische Daten - Übersicht

Baureihe	Einheit	PS
Getriebegeometrie		Schrägverzahntes Planetengetriebe
Тур		In-Line
Baugrößen	[mm]	60, 90, 115, 142
Maximale Antriebsdrehzahl	[min <sup>-1</sup> ]	bis 6000
Nenndrehmoment	[Nm]	27430
Max. Radiale Kraft	[N]	10000
Lebensdauer	[h]	20 000
Umkehrspiel	[arcmin]	bis zu <3

# **Technische Daten**

Nennabtriebsmoment <sup>1)</sup> T <sub>nom r</sub> [Nm]  3, 15, 30 27 76 172  4, 5, 7, 20, 25, 40, 50, 70 37 110 230  10, 100 32 93 205	300
<b>T</b> <sub>nom r</sub> <b>50</b> , 70	
<b>10</b> , 100 32 93 205	430
	310
<b>3</b> , 15, 30 34 105 225 <b>Maximal zulässiges</b>	450
BeschleunigungsmomentTacc         [Nm]         4, 5, 7, 20, 25, 40, 50, 70         48         123         285	645
<b>10</b> , 100 37 112 240	465
<b>3</b> , 15, 30 80 260 600	1100
Not-Aus-Moment <sup>(2)</sup> T <sub>em r</sub> [Nm] 4, <b>5</b> , 7, <b>20</b> , 25, 40, 50, 70 230 500	970
<b>10</b> , 100 60 200 430	830
<b>3</b> 3000 2500 2000	1500
4, <b>5</b> 3500 3000 2500	2000
<b>Nominale Antriebsdrehzahl</b> 7, <b>10</b> , 15 4000 3500 3000	2500
N <sub>nom r</sub> [min <sup>-1</sup> ] <b>20</b> , 25, 30 4500 4000 3500	3000
40, <b>50</b> 4800 4400 3800	3200
70, 100 5200 4800 4200	3600
Maximale Eingangsdrehzahl         [min <sup>-1</sup> ]         3100         6000         5500         4500	4000
Maximale Radialkraft [N] 1650 4800 7500	10000
Maximale Axialkraft Pa <sub>max</sub> (5) [N] 2100 3600 6800	8800
Lebensdauer   [h]   20 000 (lebensdauergeschmier	t)
<b>Standardspiel</b> (6) 310 (1-stufig) <6 <6 <4	<4
15100 (2-stufig) <8 <8 <6	<6
Reduziertes Spiel (6) 310 (1-stufig) <4 <4 <3	<3
Reduziertes Spiel (6) [arcmin] 15100 (2-stufig) <6 <6 <5	<5
Wirkungsgrad bei         310         97         97	97
Nennmoment 15100 94 94 94	94
<b>Schallpegel bei 3000min<sup>-1 (7)</sup></b> [db] 3100 <62 <62 <65	<66
Verdrehsteifigkeit[Nm/arcmin]310031227	50
Betriebstemperatur         [°C]         3100         -2090	
Schmierung 3100 Lebensdauerschmierung	
<b>Einbaulage</b> 3100 beliebig	
<b>Drehrichtung</b> 3100 wie Eingang	
Schutzklasse IP65	
Rotorträgheitsmoment siehe Seite 20	
Soviett 310 1,3 3,0 7,0	14,0
Gewicht         [kg]         15100         1,7         5,0         10,0	20,0

<sup>(1)</sup> Bei Nenndrehzahl N<sub>nom r</sub>.

<sup>(2)</sup> Max. 1000 Stopps.
(3) Zyklusbetrieb.


<sup>(4)</sup> Max. Radiallast bei 100min<sup>-1</sup> an der Wellenmitte

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> Max. Axiallast bei 100min<sup>-1</sup>.


<sup>(6)</sup> Gemessen bei 2 % des Nennmoments.


<sup>(7)</sup> Messung in 1 m Entfernung.
(8) Fett gedruckte Getriebe - Übersetzungen mit Umkehrspiel "Standard" sind Lagerware. (nur für PS60 bis PS115)

## Lastaufnahme der Antriebswelle



## **Abmessungen**





AD\*: siehe Tabelle "Universell einsetzbare Adapterkits"

	Alle Abmessungen in mm	PS60	PS90	PS115	PS142
Α	ğ	62	90	115	142
	Flanschquerschnitt				
В	Anschraubbohrung	5,5	6,5	8,5	11,0
С	Lochkreis	70	100	130	165
D	Zentrierbunddurchmesser Motor	50	80	110	130
E	Antriebswelle Ø	16	22	32	40
F	Abtriebswellenlänge	40	52	68	102
G	Zentrierbundtiefe	11	15	16	20
Н	Flanschdicke	8	10	14	15
I	Gehäuse Ø	80	116	152	185
J	Aussparung Gehäuse	5	6,5	7,5	10,0
K	Aussparung Länge	24	33	42	45
L1	Gesamtlänge einstufig	59,8	69,5	90,2	103,7
L2	Gesamtlänge zweistufig	94,8	113	143,4	170,7
M	Abstand vom Wellenende	2	3	5	5
N	Länge Passfeder	25	32	40	63
0	Höhe Passfeder	18	24,5	35	43
P	Breite Passfeder	5	6	10	12
Q	Bundhöhe	1	1	1,5	2,5
R	Bund Ø	22	35	50	78
S	Zentrierbohrung (Wellenende)	M5x8	M8x16	M12x25	M16x32
T	Flanschdicke antriebsseitig	20,5	20	26	31

## Universell einsetzbare Adapterkits

## Adapterlänge Abmessung "AD"

Baugröße	Motorwellen- länge	Länge Getriebe- adapter
	[mm]	[mm]
60	1635 35,141	16,5 22,5
90	2040 40,148	20 28,5
115	2250 50,161	24 35
142	2662 62,182	30 50

## PS: Massenträgheitsmoment

## Alle Massenträgheitsmomente sind auf den Getriebeeingang bezogen


Übersetzung	Einheit	PS60	PS90	PS115	PS142
3	[kgmm <sup>2</sup> ]	25	97	340	1480
4	[kgmm <sup>2</sup> ]	17	67	220	980
5	[kgmm <sup>2</sup> ]	15	51	170	700
7	[kgmm <sup>2</sup> ]	14	41	130	530
10	[kgmm <sup>2</sup> ]	14	37	110	440
15	[kgmm <sup>2</sup> ]	15	52	170	640
20	[kgmm <sup>2</sup> ]	15	51	170	640
25	[kgmm <sup>2</sup> ]	15	51	170	640
30, 40, 50, 70, 100	[kgmm <sup>2</sup> ]	13	37	110	420

# Adapterflansch / Motorabmessungen (Antriebsseite Getriebe)

B# - t - v (1)	Flanschtyp	Motor- flansch	Flansch- tiefe	Lochkreis Ø	Bohrung Ø	Zentrier- bund Ø	Zentrier- bundtiefe	Welle Ø	Wellen- länge	Ac	dapterflansch	
Motor (1)		QF	PC	F	DF	С	S	D	L	Bestellnr.	Befestigungs- gewinde	AD <sup>(2)</sup> (kurz)
SM_60,###,##,5,11,S	B5	70	7	75	6	60	2,5	11	23	MU60-001	M5	16,5
M_70,###,##,5,11,S	B5	70	7	75	6	60	2,5	11	23	MU60-001	M5	16,5
NX320		56	8,5	75	5,5	60	2,5	11	23	MU60-001	M5	16,5
M_56,###,##,5,9,S	B5	56	6,5	63	5,5	40	2,5	9	20	MU60-003	M5	16,5
SM_60,###,##,8,9,S	B5	60	7	63	5,5	40	2,5	9	20	MU60-003	M5	16,5
SY56#	Nema23	56,5	4,83	66,67	5,3	38,1	1,6	6,35	25,4	MU60-005	M5	16,5
M_56,###,##,5,11,S	B5	56	6,5	63	5,5	40	2,5	11	23	MU60-254	M5	16,5
NX205/210		56	7,2-18	63	5,5	40	2,5	11	25	MU60-254	M5	16,5
NX110		42,5	6	50	3,2	30	2,5	9	25	MU60-255	M3	16,5
SM_82,###,###,8,14,S	B8	82	10	100	6,5	80	3,5	14	30	MU60-321	M6	16,5
SM_82,###,##,8,14,S	B8	82	10	100	6,5	80	3,5	14	30	MU90-001	M6	20
SM_82,###,##,8,19,S	B8	82	10	100	6,5	80	3,5	19	40	MU90-085	M6	20
NX420/430		91,5	10,5	100	7	80	3	19	40	MU90-085	M6	20
M_105,###,##,5,19,S	B5	105	10	115	9,5	95	3,5	19	40	MU90-088	M9	20
SM_100,###,##,5,19,S	B5	100	10	115	9	95	3,5	19	40	MU90-088	M8	20
SM_115,###,##,8,19,S	B8	115	10	130	9	95	3,5	19	40	MU90-345	M8	20
M_105,###,##,5,24,S	B5	105	10	115	9,5	95	3,5	24	50	MU115-005	M8	24
SM_100,###,##,5,24,S	B5	100	10	115	9	95	3,5	24	50	MU115-005	M8	24
SM_115,###,##,8,19,S	B8	115	10	130	9	95	3,5	19	40	MU115-006	M8	24
M_105,###,##,6,24,S	B6	105	10	130	9	110	3,5	24	50	MU115-010	M8	24
SM_115,###,##,7,24,S	B7	130	10	130	9	110	3,5	24	50	MU115-010	M8	24
NX620/630		121	10,5	130	9	110	3,5	24	50	MU115-010	M8	24
SM_82,###,##,8,14,S	B8	82	10	100	6,5	80	3,5	14	30	MU115-015	M6	24
SM_115,###,##,5,24,S	B5	145	10	165	11	130	3,5	24	50	MU115-026	M10	24
SM_142,###,##,5,24,S	B5	145	10	165	11	130	3,5	24	50	MU115-026	M10	24
SM_82,###,##,5,19,S	B5	100	10	115	9	95	3,5	19	40	MU115-039	M8	24
SM_100,###,##,5,19,S	B5	100	10	115	9	95	3,5	19	40	MU115-039	M8	24
SM_82,###,##,8,19,S	B8	82	10	100	6,5	80	3,5	19	40	MU115-089	M6	24
SM_115,###,##,8,24,S	B8	115	10	130	9	95	3,5	24	50	MU115-257	M8	24
M_105,###,##,9,24,S	B9	96	10	100	7	80	3,5	24	50	MU115-269	M6	24
SM_170,###,##, ,38,S	B5	170	8	215	14	180	4	38	80	MU142- 40410	M12	53
MH205,###,##, ,38,S	B5	205	8	215	14	180	4	38	80	MU142- 40410	M12	53

Für Motoren, die nicht abgebildet sind, kontaktieren Sie bitte Parker <sup>(1)</sup> MB/SMB: für Antriebe TPDM, SLVDN,

<sup>(2)</sup> AD: Adapterlänge (siehe in den Kapiteln "Abmessungen" )



MH/SMH: für Antriebe Compax3, PSD

## Getriebedimensionierung

Parker hat die folgende Vorgehensweise zur schnellen Auswahl eines Getriebes entwickelt.

#### 1) Applikationsparameter:

- Beschleunigungszeit (tacc)
- Dauer-Laufzeit (t<sub>cont</sub>)
- Verzögerungszeit (t<sub>dec</sub>)
- Haltezeit (t<sub>dwel</sub>)
- Beschleunigungsmoment (Tacc)
- Dauermoment (T<sub>cont</sub>)
- Verzögerungsmoment (T<sub>dec</sub>)


#### 2) Einschaltdauer:


Einschaltdauer =  $t_{acc}+t_{cont}+t_{dec}/t_{total} \times 100 \%$ 

Wenn die Einschaltdauer <60 % und  $(t_{\rm acc}+t_{\rm cont}+t_{\rm dec})$  weniger als 20 Minuten beträgt, wird dies als Zyklusbetrieb betrachtet.

Wenn die Einschaltdauer >60 % und ( $t_{\rm acc}+t_{\rm cont}+t_{\rm dec}$ ) mehr als 20 Minuten beträgt, wird dies als Dauerbetrieb betrachtet.

- Applikationsdrehzahl (N<sub>cont</sub>)
- Getriebe Übersetzung (i)
- Getriebe Nenndrehmoment (T<sub>nom r</sub>)
- Max. zulässiges Beschleunigungsmoment (T<sub>acc r</sub>)
- Prozentualer Anteil Beschleunigungsmoment zu Dauerzykluszeit (t<sub>total</sub>)
- Max. Antriebsdrehzahl (N<sub>max r</sub>)





#### 3) Für Zyklusbetrieb gilt:

Bestimmen Sie 
$$T_{acc}$$
 % von ( $T_{acc}$  +  $T_{cont}$  +  $T_{dec}$ ) :  $T_{acc}$  / ( $T_{acc}$  +  $T_{cont}$  +  $T_{dec}$ ) x 100%

Definieren Sie das Verhältnis: T<sub>cont</sub> / T<sub>acc</sub>

Wählen Sie den Lastfaktor K aus der Tabelle aus.

Vergleichen Sie das erforderliche Beschleunigungsmoment mit dem maximal zulässigen Beschleunigungsmoment des Getriebes  $T_{acc}$ ,:  $T_{acc}$  <  $T_{acc}$ , x K, falls nicht, wählen Sie bitte ein anderes Getriebe aus.

Vergleichen Sie die erforderliche Maximaldrehzahl mit der max. Antriebsdrehzahl des Getriebes.

 $N_{max} < N_{max r/i}$  (i-Getriebeübersetzung)

#### 4) Für Dauerbetrieb gilt:

$$\begin{split} T_{nom} < T_{nom \, r} \\ N_{nom} < N_{nom \, r} \, / \, i \end{split}$$

- 5) Überprüfen Sie das Not-Aus Moment.
- 6) Überprüfen Sie Radial- und Axialkraft der Applikation für das ausgewählte Getriebe.

#### Tabelle: Lastfaktor K

T <sub>acc</sub> %	$0 < T_{cont} / T_{acc} < 0,25$	$0,25 < T_{cont} / T_{acc} < 0,5$
10-15	1,0	1,0
15-20	1,0	0,95
20-25	0,94	0,89
25-30	0,88	0,84
30-35	0,81	0,79
35-40	0,76	0,75
40-45	0,71	0,70
45-50	0,66	0,66

## Bestellschlüssel

## **PS** Getriebe

	1	2		3		4	5		6
Bestellbeispiel	PS	60	-	003	-	S	2	/	MU60-088

1	Getriebetyp	)								
•	PS	Getriebe für In - Line Anbau								
2										
•	60	Flansch 60								
•	90	Flansch 90								
•	115	Flansch 115								
	142	Flansch 142								
3	Übersetzur	g								
	003	3								
	004	4								
	005	5								
	007	7								
	010	10 •								
	015	15								
	020	20 •								
	025	25								
	030	30								
	040	40								
	050	50 •								
	070	70								
	100	100								
4	Umkehrspiel / Ausrichtung									
•	S	Standard								
	L	Reduziert								
5	Baureihe									
•	2	2. Generation								

Lagerware, mit besonders kurzen Lieferzeiten

PS Getriebe werden mit Passfeder geliefert

6	Adapterflans	sch / Motorzuordnung
	MU60-001	SMH60,###,##,5,11,S MH70,###,##,5,11,S NX3
	MU60-003	MH56,###,##,5,9,S SMH60,###,##,8,9,S
	MU60-005	SY56
	MU60-254	MH56,###,##,5,11,S NX2
	MU60-255	NX1
	MU60-321	SMH,###,###,8,14,S
	MU90-001	SMH82,###,##,8,14,S
	MU90-085	SMH82,###,##,8,19,S NX4
	MU90-088	MH105,###,##,5,19,S SMH100,###,##,5,19,S
	MU90-345	SMH115,###,##,8,19,S
	MU115-005	MH105,###,##,5,24,S SMH100,###,##,5,24,S
	MU115-006	SMH115,###,##,8,19,S
	MU115-010	MH105,###,##,6,24,S SMH115,###,##,7,24,S NX6
	MU115-015	SMH82,###,##,8,14,S
	MU115-026	SMH115,###,##,5,24,S SMH142,###,##,5,24,S
	MU115-039	SMH82,###,##,5,19,S SMH100,###,##,5,19,S
	MU115-089	SMH82,###,##,8,19,S
	MU115-257	SMH115,###,##,8,24,S
	MU115-269	MH105,###,##,9,24,S
	MU142-40410	SM_170,###,##,38,S
		MH205,###,##,38,S
	MUxxx-yyy	Weitere Motoren



Zentrale:

TBT Technisches Büro Traffa e.K.

Theodor-Heuss-Str. 8 71336 Waiblingen

Tel.: +49 (0)7151/60424-0 Fax.: +49 (0)7151/60424-40

info@traffa.de www.traffa.de NL Bayern:

TBT Technisches Büro Traffa e.K.

Schöneckerstr. 4 91522 Ansbach

Tel.: +49 (0)981/487866-50 Fax.: +49 (0)981/487866-55

mail@traffa.de www.traffa.de